

Inversores de frequência

BD8000

Guia Rápido







Prefácio

A série BD8000 é a nova mais nova geração de inversor de frequência que visa atender a necessidade geral e a demanda técnica especial. O novo Controle Vetorial desempenha ainda mais confiabilidade em baixa velocidade, maior capacidade de sobrecarga em baixa frequência e alta precisão de controle no modo de controle de tensão de malha aberta. Sua função de "anti-trip" e sua forte adaptabilidade a piores níveis de temperatura, humidade e poeira fazem com que atenda os requisitos de alto desempenho para satisfazer o cliente.

Os inversores da série BD8000 são construí dos com interface RS 485 que permite acionamento, monitoramento e parametrização por redes. Possui controle PID, 16 velocidades pré fixadas, função "Traverse" de alta precisão para diversos segmentos da indústria como embalagem, impressão, bombeamento/ventilação, papeleiras, têxteis, entre outras.

Caso necessite acessar o manual completo ou documentos relacionados a este modelo de inversor, escaneie o QR Code abaixo:



A Bluedrive se reserva no direito de alterar o material disponíveis sem qualquer aviso prévio.

Capítulo 1 Instruções de segurança e uso

Símbolos de segurança neste documento:

PERIGO: indica situações em que uma falha pode causar incêndio ou lesões sérias ao operador.

CUIDADO: indica situações em que uma falha pode causar dano ao equipamento ou lesões leves ao operador.

Por favor leia este documento com muita atenção quando for instalar, comissionar ou reparar este produto e não faça nada em desacordo com as recomendações de segurança aqui listadas.

1.1 Considerações de segurança

Etapa	Classe	Precaução	
	<u>/</u> A Perigo	 Não instale o equipamento caso a embalagem esteja molhada, com componentes faltando ou danificado. Não instale o produto caso a etiqueta do inversor seja diferente da embalagem. 	
Antes da instalação	Cuidado	 Seja cuidadoso ao carregar ou transportar, risco de danos internos ao dispositivo. Não utilize o produto danificado ou com componentes faltando. Risco de lesão. Não toque nas partes do controle de sistema com as mãos desprotegidas. Risco de descarga eletrostática e dano ao equipamento. 	
Durante a Instalação	<u>/</u> Perigo	 A base da instalação deve ser metal ou material não inflamável. Risco de fogo. Não instale o inversor em ambiente contendo gases explosivos, caso contrário há perigo de explosão. 	

Etapa	Classe	Precaução
		 Não desaperte os parafusos de conexão, especialmente aqueles lacrados (coloridos). Não deixe resto de cabos ou parafusos soltos, risco de dano ao inversor.
	<u>^</u> Cuidado	 Instale o produto em local com menos vibração e sem incidência de luz solar direta. Considere o espaço de instalação para fins de refrigeração quando dois ou mais inversores estão no mesmo painel.
		 A instalação elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas e autorizadas.
		 O dispositivo de proteção deve ser instalado entre o inversor e a fonte de energia. Risco de fogo.
		◆ Certifique-se de que a fonte de alimentação de entrada tenha sido totalmente desconectada antes de realizar a instalação elétrica. O não cumprimento pode resultar em ferimentos pessoais e danos ao equipamento.
Conexão dos Cabos	Perigo	◆ Como a corrente de fuga geral deste equipamento pode ser maior que 3.5mA, por segurança, esse equipamento e seu motor associado devem estar devidamente aterrados para evitar o risco de choque elétrico.
		Nunca conecte os cabos de energia aos terminais de saída (U, V, W) do inversor de frequência. Atenção ás identificações dos terminais e garanta a correta instalação elétrica. O não cumprimento pode acarretar em danos ao inversor de frequência.
		◆ Instale resistores de frenagem apenas nos terminais (P+) e (PB). O não cumprimento

Etapa	Classe	Precaução
		pode resultar em danos ao equipamento.
	<u>^</u> Cuidado	 ◆ Todos os inversores de frequência Bluedrive são submetidos a testes de alta potência antes da entrega, os usuários estão proibidos de implementar tal teste neste equipamento. O não cumprimento pode resultar em danos ao equipamento. ◆ Os cabos de controle devem estar o mais longe possível dos cabos de alimentação e saída para o motor. Caso não seja possível, cabos com malha aterrada devem ser
		utilizados, caso contrário, pode ocorrer ruídos de interferência no sinal do controle. Se os cabos do motor são maiores do que 100m, é recomendado o uso de Reator AC na saída do inversor. O não cumprimento pode resultar em falhas.
	Perigo	O inversor deve ser energizado somente depois da tampa frontal estar montada. Risco de choque elétrico.
Antes da Energização	Cuidado	◆ Verifique que a tensão de entrada esteja idêntica a tensão nominal do produto, a fiação correta dos terminais de entrada R, S, T e os terminais de saída U, V e W, seus circuitos periféricos e todos os fios devem estar em boas condições de conexão. Risco de danos ao inversor.
Após a Energização	A Perigo	◆ Não abra a tampa após ligar, Risco de

Etapa	Classe	Precaução	
		choque elétrico. Não toque nenhum terminal de entrada e saída do inversor com as mãos desprotegidas. Risco de choque elétrico.	
	Cuidado	 Se a função auto sintonia seja necessária, tenha cuidado quando o motor estiver em funcionando. Não altere os parâmetros padrões. Risco de danos ao aparelho. 	
	Ą	 Apenas profissionais qualificados podem realizar medições nos terminais do inversor. Risco de ferimentos pessoais ou dano ao aparelho. 	
Durante a	Perigo	Não toque no ventilador ou no resistor de frenagem para conferir a temperatura. Risco de ocasionar queimaduras e ferimentos pessoais.	
operação	<u>^</u> Cuidado	 Evite que itens estranhos sejam deixados nos dispositivos durante a operação. Risco de danos ao dispositivo. 	
		 Não controle a partida e a parada do inversor pela sua fonte de alimentação (contator/disjuntor). Risco de danos ao aparelho. 	
Manutenção	Perigo	◆ A manutenção e a inspeção só pode ser realizada por profissionais. Risco de ferimentos pessoais.	
		 Faça a manutenção e inspecione o dispositivo somente depois que a energia for desligada. Risco de choque elétrico. 	
		 Repare ou faça a manutenção do dispositivo AC apenas depois de 10 minutos desligado. 	

Etapa	Classe	Precaução
		Isso permite que a tensão residual nos capacitores descarregue para um valor seguro. Todos os periféricos devem ser conectados e desconectados com o inversor de desenergizado. Defina e verifique os parâmetros novamente após o dispositivo ser substituído.

1.2Especificações

lto	ens	Especificações
Entrada	Tensão nominal	Monofásico 220V 50Hz/60Hz; Trifásico 220/240V, 380V / 415V, 440V/460V; 50Hz/60Hz
Entrada	Tolerância	Tensão: ±20% Desbalanceamento entre fases:<3%; Frequência: ±5%
	Tensão nominal	0~220V / 240V /380V / 415V / 440V / 460V
	Frequência Máxima	0Hz∼320Hz
Saída	Resolução de frequência	0.01Hz
	Capacidade	150% da correte nominal por 1 minuto, 180% da
	sobrecarga	corrente nominal em 3 segundos
trole	Precisão do controle de torque	±5% (FVC)
ge con	Modo de controle	V/F, Vetorial malha aberta (SVC), Vetorial malha fechada (FVC)
Função de controle	Precisão de frequência	Ajuste digital: Frequência Máxima×± 0.01% Ajuste analógico: Frequência Máxima ×±0.2%
ц	Resolução de frequência	Ajuste digital: 0.01Hz; Ajuste analógico: Frequência Máxima× 0.1%

Itens		Especificações
	Frequência inicial	0.40Hz~20.00Hz
	Torque boost	Automático ou manual 0.1%~30.0%
	Curva V/F	1 x Curva de torque constante V/F 2 x Curvas de torque predefinidos com atenuação de torque (2.0/1.7/1.2 x potencia) 1 x Curva de torque definida pelo usuário
	Curva de aceleração e desaceleração	Aceleração/Desaceleração linear. Curva S de Aceleração/Desaceleração 7 rampas Definição de tempo em segundos ou minutos, tempo máximo 6000 minutos.
	Frenagem CC	Frenagem CC: 000Hz~ Frequência Máxima Tempo de frenagem: 0.0s~36.0s Corrente de frenagem: 0.0%~100.0%
	Resistor de frenagem	Abaixo de 37KW, todos os inversores possuem entrada para resistor de frenagem. 30-37KW opcional.
	Jog	Frequência JOG:0.1Hz~50.00Hz, Aceleração/Desaceleração JOG: 0.1~60.0s
	PID	Controle simples de malha fechada
	Velocidade pre fixada	Até 16 velocidades pre fixadas acionadas por terminais ou CLP integrado.
	Função Traverse	Oscilação de frequência a partir de uma frequência central pre definida.
	Regulagem automática de Tensão	Mantem a saída estável, mesmo quando ha oscilações na rede
	Função Economia de Energia	Economia de energia por ajuste automático da curva V/F.
	Limitação automática de corrente	A função limitação automática de Corrente previne falhas de sobrecorrente

Itens		Especificações	
	Controle multi bombas	Com um cartão adicional, esta função pode ser habilitada, controlando varias bombas com um único inversor.	
	Comunicação	RS485 Modbus	
	Métodos de comando	Local (IHM) Remoto: terminais de controle ou comunicação MODBUS	
Comando	Ajuste de frequência	Potenciômetro da IHM Teclas ▲ ▼ da IHM Comunicação MODBUS Entrada digital com função incremento/decremento Entrada analógica de Tensão Entrada Analógica de Corrente Entrada de Pulsos de alta frequência Combinação entre as formas acima citadas	
Funções de Comando	Entradas	8 terminais de entrada digital, 1 suporta pulsos de até 100KHz 2 terminais de entrada analógica, 1 de tensão 0~10V, 1 de tensão 0~10V ou corrente 0~20mA.	
	Saídas	1 terminal coletor aberto, suporta pulsos de até 100Khz 1 terminal digital ON/OFF 2 Saídas relé (≥5.5kw), 1 relé para potencias <5.5kw 2 terminais de saída analógica de tensão 0~10V ou Corrente 0~20mA (≥5.5kw), 1 terminal para potencias <5.5kw	
ainel de introle	Display de LED	Parâmetros de monitoramento, indicação de falhas, parametrização	
Painel de controle	Medidor externo	Frequência, corrente, tensão de saída, etc.	

İto	ens	Especificações
	Travamento das teclas	Todas as teclas podem ser bloqueadas
Funções de proteção		Sobre corrente Sobre tensão Sub tensão Aquecimento Sobre carga Falta de fase Etc.
Partes Opcionais		Resistor de frenagem, cartão para multi bombas, cartão para encoder, IHM externa, moldura, cabo de comunicação.
	Ambiente	Interno, livre de incidência de luz solar direta, poeira, gases corrosivos, óleo, agua, etc
Φ	Altitude	Altitude menor que 1000m (sobre dimensionamento para acima de 1000m)
ent	Temperatura	-10℃~+40℃
Ambiente	Umidade	<90%RH, sem condensação
Ā	Vibração	Menor que 5.9m/s (0.6g)
	Temperatura de armazenagem	-20°C∼+60°C
Estrutura	Grau de proteção	IP20
	Refrigeração	Refrigeração forçada (ar)
Fix	ação	Painel/gabinete na posição vertical em Parede

Capítulo 2 Instalação e conexão de cabos

2.1 Ambiente de instalação


- Instalar em local interior com circulação de ar, a temperatura ambiente deve estar entre -10°C e +40°C, se a temperatura exceder os 40°C, a carga deverá ser reduzida ou a dissipação aumentada.
- Evite instalar em local com luz direta do sol, muita poeira e fibra flutuante.
- Proibida a instalação em local com cavaco de metal.
- Proibida a instalação em local com gases corrosivos e/ou explosivos.
- A umidade deve ser menor do que 90% RH, sem condensação.
- Instalar em posição vertical, evitar vibração maior que 5,9 m / s ² (0,6 g).
- Mantenha longe de fontes de perturbação eletromagnética e outros aparelhos eletrônicos sensíveis a interferências eletromagnéticas.

2.2 Instalação e espaçamento


- Deve ser instalado verticalmente.
- A figura abaixo mostra o espaçamento mínimo para garantir a ventilação adequada.



 Para aplicações com instalação de vários inversores em coluna, aletas de direcionamento do ar quente devem ser instaladas a fim de evitar o sobre aquecimento dos inversores instalados acima, conforme a figura abaixo:



 Para a sua segurança e dos materiais elétricos, recomendamos que o local onde o equipamento será instalado, seja em área coberta e distante de umidade, conforme a figura abaixo:



2.3 Conexão dos cabos

Atenção




- (1) Antes de conectar/desconectar os cabos do inversor, deligue a alimentação e espere pelo menos 10 minutos.
- (2) Nunca conecte a rede de alimentação nos terminais de saída do inversor.
- (3) O inversor deve ser aterrado propriamente com uma resistência de aterramento inferior a 10 Ω .
- (5) Chaves eletromagnéticas, capacitores de filtragem ou outros tipos de filtros não devem ser conectados na saída do inversor.
- (6) Para proteção do inversor e para facilitar a sua manutenção, é recomendada instalação de um dispositivo de proteção na entrada da alimentação do inversor.
- (7) Utilize cabos trançados ou com blindagem eletromagnética acima de 0,75mm² e comprimento inferior a 50m para conexão com os terminais (X1~X6, FWD, REV, OC, DO). Somente um lado da blindagem deve ser aterrado no terminal de aterramento (PE) do inversor.

Perigo



- (1) A conexão dos cabos deve ser feita somente quando a tensão CC entre P+ e P- é inferior a 36V.
- (2) A instalação do inversor deve ser feita somente por pessoas qualificadas.
- (3) Antes da utilização verifique se a tensão de alimentação é compatível com a tensão nominal do inversor.

2.4 Conexão do circuito de potência



2.4.1 Conexão dos terminais de potência

Para realizar as conexões dos circuitos de entrada e saída de potência verifique a tabela abaixo:

Descrição dos terminais de potência de entrada e saída

Aplicação	Conexões	Terminal	Função
220V monofásico		L, N	Alimentação monofásica 220V ou alimentação fotovoltaica 310VCC
0.4~2KW	PB P+ L N PE U V W	U, V, W	Saída trifásica 220V
		PE	Aterramento
		R, S, T	Alimentação trifásica 380V
380V		R, T	Alimentação fotovoltaica
trifásico 0.75KW~1.5		U, V, W	Saída trifásica 380V
KW	PB P+ R S T PE U V W	PE	Aterramento
		P+, PB R, S, T R, T	Resistor de frenagem
	PB R S T P+ P- U V W E	R, S, T	Alimentação trifásica 380V
380V		R, T	Alimentação fotovoltaica
trifásico 2.2KW~3.7K W		U, V, W	Saída trifásica 380V
		Е	Aterramento
		P+, PB	Resistor de frenagem
		R, S, T	Alimentação trifásica 380V
380V		R, T	Alimentação fotovoltaica
trifásico 5.5KW~22K	PB R S T P+ P- U V W E	U, V, W	Saída trifásica 380V
W		E	Aterramento
			Resistor de frenagem
		R, S, T	Alimentação trifásica 380V
380V trifásico	PB P+ P- R S T U V W	R, T	Alimentação fotovoltaica
30KW~630K		U, V, W	Saída trifásica 220/380V
W	E	E	Aterramento
		P+, PB	Unidade de frenagem

PADRÕES DE CORES:

PB - |Amarelo

P+ - Vermelho

P- - Azul

E – Verde

2.5 Recomendação para conexão de cabo

Recomendamos que para sua segurança e do seu inversor, você utilize conectores específicos nas extremidades dos cabos que serão conectados nas placas de potencia e controle.

2.6 Diagrama de ligação





Diagrama completo de ligação


Função dos relés

Função	Terminal	Ajustes	Padrão
	TA/RA	A descrição das	TA-TC(RA-RC): Normalmente
Torminoio	TB/RB	funções aplicadas aos	Fechado
	reminais	relés estão descritas no	TA-TB(RA-RB): Normalmente Aberto
` '	do(s)	capitulo 6.5,	AC250V/2A (COSΦ=1)
Relé(s)	TC/RC	parâmetros P4.12,	AC250V/1A (COSΦ=0.4)
		P4.13.	DC30V/1A

2.6.1.1Funções dos terminais de controle

Ordem dos terminais CN2





OBS: Existem dois modelos de terminais de controle.

Função dos terminais de controle

Função	Terminal	Nome	Descrição	Especificação
ação	485+		Terminal de comunicação RS485 diferencial positivo	
Comunicação	485-	RS485	Terminal de comunicação RS485 diferencial negativo	Cabo par trançado ou com malha

Função	Terminal	Nome	Descrição	Especificação
Saída digital	DO1-CME	Saída digital coletor aberto	Saída coletor aberto opto isolada bipolar. Nota: CME e COM são isolados internamente, interligados pelo JP1. DO1 utiliza da fonte +24 V. Se desejar utilize fonte externa em DO, remova JP1	Saída acoplada Tensão: 0–24 V Corrente: 0–50 mA Referencia P4.0 2
Saída de pulsos	Para saída de pulsos. P4.00 deve		Faixa de atuação definida em P4.09, Max 100KHz	
alógica	VI	Entrada analógica VI	Entrada Analógica de Tensão (referência: GND)	Faixa de tensão: 0~10V (Impedância: 10ΚΩ) Resolução: 1/1000
Entrada Analógica	CI	Entrada analógica Cl	Entrada analógica de tensão ou corrente, definida pelo Jumper Cl (referência GND)	Faixa de tensão: 0~10V (Impedância: 10ΚΩ) Faixa de corrente : 0~20mA (Impedância: :
alógica	AO1	Saída analógica AO1	Saída analógica de tensão ou corrente, definida pelo Jumper AO1 (referência GND)	Faixa de corrente : 4~20mA Faixa de tensão: 0~10V
Saída Analógica	AO2	Saída analógica AO2	Saída analógica de tensão ou corrente, definida pelo Jumper AO2 (referência GND)	Faixa de corrente : 4~20mA Faixa de tensão: 0~10V

Função	Terminal	Nome	Descrição	Especificação
	X1	Terminal de entrada Multifunção 1	As funções para estes terminais	Terminais de
	X2	Terminal de entrada Multifunção 2	ON-OFF são definidas no capítulo 6.5 (grupo P3) .	controle optoisolados bipolares.
	Х3	Terminal de entrada Multifunção 3	(referência: COM)	Impedancia de entrada: R=2 KΩ
	X4	Terminal de entrada Multifunção 4		Frequencia Max : 200Hz Faixa de tensão: 9
	X5	Terminal de entrada Multifunção 5	Adicionalemente, o terminal X5 pode ser utilizado como terminal de pulsos de alta frequencia.	~30V
	X6	Terminal de entrada Multifunção 6		
	P24	+24V	Fonte +24VCC (referenciada ao COM)	
	OP	Ponto comum entradas digitais X	Padrão de fabrica conectado a + 24V Quando usar fonte de alimentação externa, a mesa deve ser conectada ao terminal OP, e o jumper entre OP e +24 deve ser removido.	
	10V	+10V	Fonte +10V para entradas/saídas analógicas (referência: GND)	Corrente max.: 50mA
Fontes	GND	Referência fonte +10V	Terminal de referência para circuito de entradas/saidas analógicas (fonte +10V)	Os terminais COM e GND não são
<u>R</u>	СОМ	Referência fonte +24V	Terminal de referência para circuito de entradas/saidas digitais (fonte +24V)	conectados internamente.

Tabela 3-4 Funções dos terminais em CN2

2.6.2 Conexão dos cabos e aterramento

- 2.6.2.1 Não instale os cabos de alimentação da bobina secundária do motor próximos aos cabos de alimentação do inversor, deixe pelo menos 30cm de distância entre eles.
- 2.6.2.2 Se possível instale os cabos de alimentação do motor em duto metálico aterrado.
- 2.6.2.3 Utilize cabos com blindagem metálica aterrada para os sistemas de controle e comando
- 2.6.2.4 O cabo de aterramento PE deve ser conectado diretamente ao barramento de terra
- 2.6.2.5 Os cabos de comando e controle não devem ser instalados próximos a circuitos de potência.
- 2.6.2.6 O aterramento dos cabos de comando e controle deve ser feito em um circuito independente do inversor e motor.
- 2.6.2.7 Não conecte outros equipamentos no circuito que alimenta o inversor de frequência.

Capítulo 3 Lista de Parâmetros

3.1 Descrição dos símbolos

- "o": parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento do inversor.
- "x": parâmetro não pode ser alterado durante o funcionamento do inversor.
- "*": parâmetro somente de leitura, não pode ser modificado.

3.2 Lista de parâmetros

Funções básicas de operação (Grupo P0)							
Função	Nome	Funções	Unid.	Padrão	Alteração		
P0.00	Modo de Controle	O: Controle escala V/F 1: Controle Vetorial malha aberta (SVC) 2: Controle Vetorial de Fechada (FVC)	1	0	×		
P0.01	Referência de controle de frequência Principal	O: Teclado IHM (P0.02, Não salva na desenergização) 1: Teclado IHM 2(P0.02, Salva na desenergização) 2: analógica VI (VI-GND)	1	1	×		

		1			
		3: analógica CI (CI-GND			
)			
		4: RESERVADO			
		5: Pulso de alta frequência			
		(X5)			
		6: Multi – speed			
		7: CLP Simplificado			
		8: PID			
		9: 485 Comunicação serial			
		10: Reservado			
	Valor de	Limite inferior de frequência			
P0.02	frequência inicial	P0.07 a limite superior de	0.01Hz	60.00Hz	0
	miciai	frequência P0.06			
		0: Teclado IHM (Led desligado)			
	Método de	1: Terminais de controle			
P0.03	comando de	LED ligado)	1	0	0
1 0.00	operação	2: Controle de		Ü	0
	οροιαζασ	comunicação			
		(LED piscando)			
	Sentido de	0: Frente			
P0.04	rotação	1: Reverso	1	0	0
P0.05	Frequência	00.00Hz∼320.00Hz	0.01Hz	60.00Hz	.,
. 0.00	máxima		0.01112	00.00112	×
	Limite superior	Limite de frequência inferior			
P0.06	de frequência	(P0.07) a frequência	0.01Hz	60.00Hz	0
		máxima (P0.05)			
P0.07	Limite inferior	0.00Hz ao limite superior da	0.01Hz	0.00Hz	0
	da frequência	frequência (P0.06)			
	Tempo de			Depende	
P0.12	aceleração 0	0.1∼6500.0s	0.1s	do	0
				modelo	
	Tempo de			Depende	
P0.13	desacel. 0	0.1∼6500.0s	0.1s	do	P0.13
				modelo	

Aumente o tempo de aceleração e desaceleração para suavizar mais as rampas e diminua o tempo para uma resposta mais rápida.

Para demais funções básicas de operação consulte o manual do usuário.

Parâmetros de partida e parada (Grupo P1)						
		0: Partida direta				
P1.00	Modo de partida	1: Detecta a velocidade de	1	0	0	
		rotação e reinicia				

		2: Começo por pré - excitação			
P1.01	Frequência de partida	0.00∼10.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	0
P1.02	Tempo de espera em freq. de partida	0.0∼100.0s	0.1s	0.0s	×
P1.03	Nível de corrente do freio CC na partida	0%~100%	1%	0%	×
P1.04	Tempo de frenagem CC na partida	0.0∼100.0s	0.1s	0.0s	×
P1.05	Modo de parada	Desacelerar por rampa Parada por inércia	1	0	0
P1.06	Frequência de inicio da frenagem CC na parada	0.00Hz para frequência máxima	0.00Hz	0.00Hz	0
P1.07	Tempo de espera de frenagem CC na parada	0.0~100.0s	0.1s	0.0s	0
P1.08	Tempo de frenagem CC na parada	0.0~100.0s	0.1s	0.0s	0
P1.09	Nível de freio CC na parada	0%~300% e a partida e parada, consulte o	1%	0%	0

	Funções auxiliares (Grupo P2)						
Função	Nome	Funções	Unid.	Padrão fábrica	Alteração		
P2.00	Frequência de JOG	0.10 Hz até frequência máxima	0.01Hz	5.00Hz	0		
P2.01	Tempo de aceleração de JOG	0.1∼6500.0s	0.1s	1	0		
P2.02	Tempo de desaceleração de JOG	0.1∼6500.0s	0.1s		0		

P2.03	Tempo de aceleração 1	0.1~6500.0s	0.1		0
-------	--------------------------	-------------	-----	--	---

Para demais funções referente a funções auxiliares, consulte o manual do usuário.

Terminais de entrada (Grupo P3)						
Função	Nome	Funções	Unid.	Padrão fábrica	Alteração	
P3.00	Seleção de funções da entrada digital X1	0: Sem função 1: Frente (FWD) 2: Reverso (REV) 3: Controle de 3 fios	1	1	×	
P3.01	Seleção de função X2	4: JOG normal (FJOG) 5: JOG reverse (RJOG) 6: Incremento de referência 7: Decremento de referência 8: Parada por inércia 9: Reset de falha 10: Pausa no inversor 11: Falha externa (NO) 12: Multispeed 1 13: Multispeed 2 14: Multispeed 3 15: Multispeed 4 Demais funções consulte o manual do usuário.	1	4	×	
P3.15	Velocidade de incremento/ decremento	0.001Hz/s~65.535Hz/s	0. 001Hz/ s	1.00Hz/ s	0	
P3.17	Frequência correspondente a tensão VI mínima	-100.0%~+100.0%	1	0.0%	0	

Para demais funções referente a terminais de entrada, consulte o manual do usuário.

Terminais de Saída (Grupo P4)						
Função	Nome	Funções	Unid.	Padrão fábrica	Alteração	

P4.00	Modo de saída terminal FM	Saída de Pulso (FMP) Saída do sinal do interruptor	1	0	0
P4.01	Função terminal FM quando coletor aberto	Sem função I: Inversor em funcionamento	1	0	0
P4.02	Função Relé T/A-T/B-T/C	Inversor em falha detecção de nível de frequência da saída FDT1	1	2	0
P4.03	Função relé R/A-R/B-R/C	Demais funções consulte o manual do usuário.	1	0	0
P4.15	Tempo de atraso da saída do Relé 1	0.0s∼3600.0s	0.1s	0.0s	0
P4.16	Tempo de atraso da saída do Relé 2	0.0s∼3600.0s	0.1s	0.0s	0

Para demais funções referente a terminais de saída, consulte o manual do usuário

	Parâmetros de controle Curva V/F (Grupo P5)							
Função	Nome	Funções	Unid.	Padrão fábrica	Alteração			
P5.00	Configuração de curva V/F	0: V//F linear 1: Multiplos pontos V/F 2: Quadratica V//F 3: Atenuação 1.2 V/F 4: Atenuação 1.4 V/F 5: RESERVADO 6: Atenuação 1.6 V/F 7: RESERVADO 8: Atenuação 1.8 V/F 9: RESERVADO 10: V independente de F 11: V parcialmente infependente de F	1	0	×			
P5.01	Torque Boost	0.0%(torque boost automático) 0.1%~30.0%	-	Depende Modelo	×			

	P5.02	Frequência de corte de torque boost	0.00Hz até a frequência máxima de saída	0.01Hz	60.00Hz	×	
Г	Para demais funções referente a parâmetros de controle curva V/F, consulte o manual do usuário						

Função PID (Grupo P6)						
Função	Nome	Funções		Padrão fábrica	Alteração	
P6.00 Referencia para o controle PID		0: Configuração digital P6.01 1: VI 2: CI 4: Pulsos 5: RS485 6: Multispeed	1	0	0	
P6.01	Configuração digital PID	0.0%~6000.0%	1%	50%	0	
P6.02	Realimentação para controle PID	0: VI 1: CI 2: RESERVADO 3: VI-CI 4: Configuração de pulso 5: Configuração de comunicação 6: VI+CI 7: MAX (VI,CI) 8: MIN (VI,CI) 9:Reservado	1	0	0	
P6.03	Características do PID	0: Positivo 1: Negativo	1	0	0	
P6.04	Coeficiente de relação entre referência e realimentação PID	0~65535	1	1000	0	
P6.05	Ganho proporcional KP1	0.0~100.0	0.1	20.0	0	
P6.06	Tempo integral TI1	0.01s~10.00s	0.01s	2.00s	0	
P6.07	Tempo diferencial TD1	0.000s~10.000s	0.001s	0.000s	0	
P6.08	Frequência de corte de rotação reversa do PID	ão 000.00~freq. máxima		0	×	
P6.15	Ganho proporcional KP2	0.0~100.0	0.1	20.0	0	

P6.16	Tempo integral TI2	0.01s∼10.00s	0.01s	2.00s	0
P6.17	Tempo diferencial TD2	0.000s~10.000s	0.001s	0.000s	0
P6.18 Condição de troca entre PID1 e PID2		O: Sem troca 1: Troca via Xi 2: Troca automatica baseada no offset de realimentação	0.01	0	0
P6.22	Tempo de retenção do valor inicial do PID	0.00~650.00s	0.01s	0.00s	0
P6.23	Offset entre duas saídas PID em direção normal	0.00%~100.00%	0.01%	1.00%	0
P6.24	Offset entre duas saídas PID em direção reversa	0.00%~100.00%	0.01%	1.00%	0
P6.25	Configração de operação integral no PID	1°bit: Operação integral 0: Invalida 1: Válida 2°bit: Ação da variavel integral quando a saída atinge o limite 0: Operação integral continua 1: Parar a operação integral	00~11	00	0
P6.26	Offset de falha na realimentação do PID	0.0%: Sem monitoramento 0.1%~100.0%	0.01Hz	0.0%	0
P6.27	Atraso para offset de falha na realimentação PID	0.0s~20.0s	0.1s	1.0s	0
P6.28	Operação de PID quando inversor parado	0: PID inativo 1: PID ativo 3: Reservado	1	0	0
Valor máximo configurado pelas P6.31 teclas de incremento e decremento		0.001∼P6.04%	0.001%	1.000%	0
P6.32	Valor mínimo configurado pelas chaves de incremento e decremento	0.001∼P6.31%	0.001%	0%	0

P6.39	Frequência para entrar em modo de hibernação	0.00Hz∼500.0Hz	0.01Hz	25.00Hz	0	
P6.40	Tempo de operação na frequência para entrar em modo de hibernação	0.1~250s	0.1s	0		
Para demais funções referente a função PID, consulte o manual do usuário						

Painel de Operação e Display (Grupo P7)							
Função	Nome	ome Funções Unid.		Padrão fábrica	Alteração		
P7.00	Função da Tecla REV	T		2	0		
P7.01	0: Comando de PARADA habilitada apenas na operação de Função da Tecla painel de controle		1	1	0		
Para c	lemais funções referen	te a Painel de operação e Dis	play, consu	lte o manual do	usuário		

	Parâmetros do motor (Grupo P8)						
Função	Nome	Funções Unid.		Padrão fábrica	Alteração		
P8.00 Tipo de motor		O: Motor assíncrono comum : Motor assíncrono de frequência variável 2: Reservado	1	0	×		
P8.01	Potência nominal do motor	0.1KW~1000.0KW	0.1KW	Depend e do modelo	×		
P8.02	Tensão nominal do motor	1V∼2000V	1V	Depend e do modelo	×		
P8.03	Corrente nominal do motor	0.01A∼655.35A (potencia nominal do inversor ≤55KW) 0.1A∼6553.5A(potencia nominal do inversor> 55KW)	0.01A	Depend e do modelo	×		
P8.04	Frequência nominal do motor	0.01Hz até a frequência máxima	0.01Hz	Depend e do modelo	×		
P8.05	Velocidade nominal do motor	1rpm~65535rpm	1rpm	Depend e do modelo	×		
P8.10	Corrente em vazio (Motor assíncrono)	0.01A∼P8.03(potência nominal do inversor≤55KW) 0.01A∼P8.03(potência nominal do inversor> 55KW)	0.01	Auto- ajuste	×		
P8.37	Auto-ajuste	O: Sem função 1: Auto-ajuste estático do motor assíncrono 2: Auto-ajuste motor assíncrono com carga 3. Auto-aprendizagem do parâmetro estático	1	0	×		

Os parâmetros de P8.01 ~ P8.05 deverão ser inseridos conforme o motor utilizado no seu inversor. Para inserir os parâmetros adequados obtenha as informações do seu motor através da placa de identificação, disponivel no seu motor.

O parâmetro P8.10 é referente a corrente em vazio, indicamos que este valor seja 30% da corrente nominal do motor.

Para demais funções referente aos parâmetros do motor, consulte o manual do usuário

	Parâmetros de controle vetorial (Grupo P9)								
Função	Nome	Funções		Padrão fábrica	Alteração				
P9.00	Modo de controle vetorial	Controle de velocidade Controle de Torque	1	0	×				
P9.01	Ganho proporcional 1 (controle de velocidade)	1~100	1	30	0				
P9.02	Tempo integral 1 (controle de velocidade)	0.01s∼10.00s	0.01s	0.50 s	0				
P9.03	Frequência de troca 1	0.00~P9.06	0.01Hz	5.00Hz	0				
P9.04	Ganho proporcional 2	1~100	1	20	0				

Para demais funções referente aos parâmetros de controle vetorial, consulte o manual do usuário

Histórico de Falhas e Proteção (Grupo PA)							
Função Nome		Funções	Unid.	Padrão fábrica	Alteração		
PA.00	Proteção de sobrecarga do motor	0: Desabilitado 1: Habilitado		1	0		
PA.01	Offset de proteção de sobrecarga do motor	0.20~10.00		1.00	0		
PA.02	Coeficiente da proteção de sobrecarga do motor	50%~100%		80%	0		

	0 1 1		1	I		
	Ganho de					
PA.03	proteção de	0~100		0	0	
	sobretensão					
	Coeficiente de					
PA.04	proteção de	120%~150%		130%	0	
	sobretensão					
	Ganho de					
PA.05	proteção de	0∼100		20	0	
	sobrecorrente					
	Coeficiente da					
PA.06	proteção de sobre	100%~200% 150%		150%	0	
	corrente					
PA.13	Proteção de falta	0: Desabilitado		1	0	
1 7.13	de fase na saída	1: Habilitado		ı		
PA.14	Antepenultima		_	_	*	
FA. 14	falha	Vide capítulo 4 Falhas e	-	-		
PA.15	Penúltima falha	solução de problemas	-	-	*	
PA.16	Última falha		-	-	*	
PA.17	Frequência após				*	
PA.17	última falha	-	-	-		
PA.18	Corrente após				*	
FA. 10	última falha	-	-	-		
PA.19	Tensão no link da				*	
PA.19	última falha	-	-	-		
	Status de entrada					
PA.20	terminal na última	=	-	-	*	
	falha					
	Status de saída					
PA.21	terminal na última	-	-	-	*	
	falha					
PA.22	Status do inversor	-	-	-	*	
	Tempo de energia				*	
PA.23	após última falha	=	-	-	*	
	Tempo de					
PA.24	funcionamento	=	-	-	*	
	após última falha					
Para d		histórico de falhas e proteção	o, consulte o	manual do	usuário	
Para demais informações de histórico de falhas e proteção, consulte o manual do usuário						

	Parâmetros de multispeed e função CLP (Grupo PB)							
Função	Nome	Funções	Unid.	Padrão fábrica	Alteração			
Pb.00	Multispeed 0		0	0.0Hz	0			
Pb.01	Multispeed 1		0	0.0Hz	0			
Pb.02	Multispeed 2		0	0.0Hz	0			
Pb.03	Multispeed 3	000 \sim freq. máxima	0	0.0Hz	0			
Pb.04	Multispeed 4		0	0.0Hz	0			
Pb.05	Multispeed 5		0	0.0Hz	0			

Para demais funções referente aos parâmetros de multispeed e função CLP, consulte o manual do usuário

Gerenciamento de código de função (Grupo PD)							
Função	Nome	Funções	Unid.	Padrão fábrica	Alteração		
Pd.01	Padrão de fábrica	O: Sem função 1: Carrega padrão de fábrica, exceto os parâmetros do motor 2: Limpa o histórico de falhas	1	0	×		

Para demais funções referente ao gerenciamento de código de função, consulte o manual do usuário

3.3 Lista de parâmetros de monitoramento

	Parâmetros de monitoramento (b)						
Parâmetro	Nome	Funções	Unid.				
b0.00	Frequência de funcionamento (Hz)	0.00Hz~P0.02Hz	0.01Hz				
b0.01	Frequência ajustada (Hz)	0.00Hz~P0.02Hz	0.01Hz				
b0.02	Tensão do LINK CC (V)	0.0V~1000.0V	0.1V				
b0.03	Tensão de saída (V)	0V~380V	1V				
b0.04	Corrente de saída (A)	0.01A~655.35A	0.01A				
b0.05	Energia de saída (KW)	0.0KW~1000.0KW	0.1KW				
b0.06	Saída de torque (%)	0.0%~200.0%	0.1%				
b0.07	Status de entrada DI	H.0000~H.FFFF	1				
b0.08	Status de saída DO	H.0000~H.FFFF	1				
b0.09	Tensão VI (V)	0.00V~10.00V	0.01V				
b0.10	Tensão CI(V) / Corrente (MA)	0.00V ~ 10.00V	0.01V / 0.01MA				
b0.12	Valor de contagem	0~65535	1				
b0.13	Valor de distância	0~65535	1				
b0.14	Velocidade de carga	0.00Hz~P0.05Hz	1				
b0.15	Referência de PID	0~65535	1				
b0.16	Realimentação de PID	0.00~300.00KHz	1				
b0.17	Etapa CLP	0~65535	1				
b0.18	Pulsos de entrada de referência	0.00Hz~P0.05Hz	0.01KHz				

Capítulo 4 Falhas e solução de problemas

Código de falha	Nome da falha	Causas possíveis	Soluções				
E-01	Sobrecorrente durante a aceleração	Tempo de aceleração muito curto	Aumente o tempo de aceleração				
		Curva V/F imprópria	Ajuste a curva V/F adequadamente				
		Comando de partida	Selecione o modo de partida				
		efetuado com o motor em	de detecção de velocidade e				
		rotação.	partir				

	1					
		Nível de torque boost muito alto	Ajuste o nível de torque boost			
		Inversor subdimensionado para aplicação	Selecione um inversor com potência compatível com a aplicação			
		Tempo de desaceleração muito curto	Aumente o tempo de desaceleração			
E-02	Sobrecorrente durante a	Tensão regenerativa ou inércia muito alta	Adicione um freio reostático			
	desaceleração	Inversor sub dimensionado para aplicação	Selecione um inversor com potência compatível com a aplicação			
		Variação brusca na corrente	Verifique a carga			
	Sobrecorrente em velocidade constante	Tempo de aceleração e desaceleração muito curtos	Aumente os tempos de aceleração e desaceleração			
E-03		Carga anormal	Verifique a carga			
		Tensão de alimentação baixa	Verifique a rede elétrica			
		Inversor sub dimensionado para aplicação	Selecione um inversor com potência compatível com a aplicação			
	Sobretensão na aceleração	Tensão de entrada muito alta	Verifique e ajuste a tensão de alimentação			
E-04		Tempo de aceleração muito curto	Aumente o tempo de aceleração			
		Comando de partida efetuado com o motor em rotação	Selecione o modo de partida de detecção de velocidade			
	Sobretensão na	Tempo de desaceleração muito curto	Aumente o tempo de desaceleração			
E-05	desaceleração	Tensão regenerativa ou inércia muito alta	Adicione um freio reostático			
		Tensão de entrada muito alta	Verifique e ajuste a tensão de alimentação			
E-06	Sobretensão em velocidade constante	Tempo de aceleração muito curto	Aumente o tempo de aceleração			
		Mudança súbita na alimentação	Adicionar um reator CC			

		Inércia muito alta	Adicione um freio reostático			
		Dissipador obstruído	Faça a limpeza do dissipador			
E-08	Sobre temperatura	Temperatura ambiente muito alta	Melhore a ventilação do ambiente ou diminua a frequência de chaveamento			
	toporatara	Ventilador avariado	Substitua o ventilador			
		Módulo IGBT avariado	Contate seu distribuidor			
		Tempo de aceleração muito curto	Aumente o tempo de aceleração			
		Nível de frenagem CC muito alto	Diminua o nível de frenagem CC			
		Curva V/F imprópria	Ajuste a curva V/F adequadamente			
E-09	Sobrecarga no inversor	Comando de partida efetuado com o motor em rotação	Selecione o modo de partida de detecção de velocidade			
		Tensão de entrada fora dos limites aceitáveis	Ajuste a tensão de entrada para um nível aceitável			
		Inversor sub dimensionado para aplicação	Selecione um inversor com potência compatível com a aplicação			
	Sobrecarga no motor	Curva V/F imprópria	Ajuste a curva V/F adequadamente			
		Tensão de entrada fora dos limites aceitáveis	Ajuste a tensão de entrada para um nível aceitável			
E-10		Motor comum com carga pesada girando em baixa frequência por longo	Troque o motor			
		Parâmetros de proteção ajustados incorretamente	Ajuste as proteções corretamente			
		Carga muito pesada ou motor trancado	Reduza a carga e verifique o mecanismo			
E-11	Subtensão	Tensão de entrada fora dos limites aceitáveis	Ajuste a tensão de entrada para um nível aceitável			
	Perda de fase de	A ligação do inversor com o motor não está normal	Verifique a ligação e fiação do motor			
E-12	saída	Saída trifasica do inversor está desbalanceada enquanto o motor está em funcionamento	Verifique se o enrolamento trifásico do motor está normal e correto			

		A placa de acionamento está anormal	Procure o fabricante ou agente prestador de serviços				
		Defeito no módulo	Procure o fabricante ou agente prestador de serviços				
		Painel de controle desconectado	Verifique e conecte				
E-13	Falha externa	Terminal de falha externa está ativado	Verifique o equipamento externo.				
	Falha no	Falha na conexão entre a placa de potência e placa de comando	Verifique e reconecte-as				
E-14	circuito de	Fontes auxiliares avariadas	Contate seu distribuidor				
	leitura de corrente.	Sensores de corrente avariados	Contate seu distribuidor				
		Circuito de leitura avariado	Contate seu distribuidor				
		Taxa de transmissão ajustada incorretamente	Reajuste a taxa de transmissão				
F-15	Falha de comunicação	Falha na porta de comunicação	Pressione STOP/RESET para reiniciar				
L-13		Parametrização de falhas incorreta	Revise a parametrização de P3.09 a P3.12				
		Outro equipamento não responde	Verifique o outro equipamento				
E-16	Interferência no sistema	Interferência séria	Pressione STOP/RESET para reiniciar ou instale um filtro de entrada				
		Erro no DSP de escrita ou leitura	Contate seu distribuidor				
E-17	Falha EEPROM	Erro na escrita ou leitura da E²PROM	Pressione STOP/RESET para reiniciar ou contate seu distribuidor				
E-18	Sobrecorrente no motor durante o auto ajuste	A potência do motor é incompatível com o inversor	Substitua o motor de potência compatível ao inversor				

E-19	Falta de fase na entrada	Uma das 3 fases de entrada está anormal	Verifique a rede elétrica, dispositivos de proteção de entrada e conexões entre o inversor e a rede elétrica			
E-20	Proteção contra curto circuito ao terra	Curto circuito do motor ao terra	Substitua o cabo ou o motor			
	Fallsons	Modelo do codificador não compatível	Defina o tipo de codificador corretamente de acordo com a situação real			
E-21	Falha no codificador	Erro de conexão do codificador	Solucionar problemas de linha			
		Codificador danificado	Substitua o codificador			
		PG está anormal	Substitua o cartão PG			
E-22	Falha na fonte de controle	A tensão de entrada não está dentro do limites das especificações	Ajuste a tensão de entrada par um nível aceitável			
E-23	Falha de chegada no tempo de execução	Tempo de chegada acumulativo atingiu o valor definido	Use a função parâmetro de inicialização para limpar o registro de informações			
E-24	Tempo de inicialização até a falha	Tempo de inicialização acumulativo atingiu o valor definido	Uso a função de parâmetro de inicialização para limpar o registro de informações			
E-25	Falha de motor de comutação durante operação	Altere a seleção atual do motor via terminal durante operação	Após a parada do inversor, altere a seleção			
E-26	Falha de limitação de corrente onda-a-onda A carga é muito grande ou o motor está bloqueado		Reduza a carga, verifique o motor e as condições mecânicas			
	Falha de sobre	Fiação do sensor de temperatura está solta	Verifique a fiação do sensor de temperatura			
E-27	temperatura do motor	Temperatura do motor muito alta	Reduza a frequência ou tome outras medidas para dissipar o calor do motor			
E-28	Desvio de velocidade	Parâmetros do codificador inseridos incorretamente	Defina os parâmetros do codificador corretamente			
	muito grande	Sem identificação de parâmetro do motor	Identifique os parâmetros do motor			

		Parâmetro de detecção de desvio de velocidade, configurações PA.65, PA.66 não são aceitáveis	Defina os parâmetros de detecção de acordo com a situação de uso
		Configurações dos parâmetros do codificador estão incorretas	Defina os parâmetros do codificador corretamente
E-29	Falha de sobre velocidade do	Sem identificação de parâmetro	Identifique os parâmetros do motor
	motor	Parâmetro de detecção de sobre velocidade do motor, configurações PA.63, PA.64 não são aceitáveis	Defina os parâmetros de detecção de acordo com a situação de uso
E-30	Subcarga	A corrente de funcionamento do inversor é menor que PA.50	Verifique se está sem carga ou se os parâmetros definidos PA.60 e PA.61 estão de acordo com a operação real
E-31	Falha de perda de feedback do PID de tempo de execução	Feedback do PID é menor que os valores configurados de P6.26	Verifique o sinal de feedback PID ou defina P6.26 para um valor adequado
E-35	Curto circuito com terra	Motor em curto com o terra	Substitua o cabo ou o motor

4.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PERIGO! Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado ao inversor. Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 10 minutos para a descarga completa dos capacitores. Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no terminal adequado.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada ao inversor! Caso seja necessário, consulte o fabricante.

Para evitar problemas de mau funcionamento ocasionados por condições ambientais desfavoráveis tais como alta temperatura, umidade, sujeira, vibração ou devido ao envelhecimento dos componentes são necessárias manutenções periódicas nos inversores e nas instalações.

Tabela 7.1 - Inspeções periódicas após colocação em funcionamento

COMPONENTE	ANORMALIDADE	AÇÃO CORRETIVA			
Terminais e	Parafusos frouxos	Aperto			
conectores	Conectores frouxos				
Parte interna do	Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc.	Limpeza e/ou Substituição do produto			
produto	Odor	Substituição do produto			
	Sujeira ventiladores	Limpeza			
Sistema de	Ruído acústico anormal				
ventilação	Ventilador parado	Substituir ventilador			
	Vibração anormal				

Para eventuais dúvidas na instalação e parametrização do seu inversor, entre em contato com nossa equipe através do QR code:



GARANTIA

A *Bluedrive*, oferece aos seus clientes a garantia contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Os prazos estabelecidos acima, independem da data de instalação do produto e de sua entrada em operação.

Na ocorrência de um desvio em relação à operação normal do produto, o cliente deve comunicar imediatamente por escrito à *Bluedrive* e disponibilizar o produto para avaliação, pelo prazo necessário para a identificação da causa do desvio, verificação da cobertura da garantia e para o eventual devido reparo.

Toda e qualquer manutenção que envolva a abertura do equipamento durante o período de garantia deverá ser realizada somente pela *Bluedrive*.

Para ter direito à garantia, o cliente deverá entrar em contato com o suporte técnico com antecedência e atender as especificações dos documentos técnicos da *Bluedrive*, especialmente aquelas previstas no Manual do Usuário, assim como, envio de imagens de conexão de cabos, referente a placa de potência e controle, imagens de quadros montados, respeitando as orientações contidas nos documentos fornecidos.

Não possuem cobertura da garantia os defeitos decorrentes de utilização, operação e instalação inadequadas ou inapropriadas, rompimento de lacres, assim como a falta de manutenção preventiva. Não cobre, igualmente, os defeitos ou problemas decorrentes a negligência, especificações, dados incorretos ou incompletos por parte do cliente, transporte, armazenagem, manuseio, instalação, operação e manutenção em desacordo com as instruções fornecidas, acidentes, utilização em aplicações ou condições ambientais que não são de conhecimento prévio da **Bluedrive**.

Danos ocasionados entre o local de entrega e a base de instalação, relacionado a transporte não é de responsabilidade da *Bluedrive*, sendo assim, não estão cobertos pela garantia.

A garantia não inclui a desmontagem nas instalações, remoção, carregamento, custos de transporte e despesas de locomoção. Em nenhuma hipótese, os serviços em garantia prorrogarão os prazos de garantia dos equipamentos ou peças substituídas ou reparadas.

O descumprimento das declarações acima, impossibilitará o acionamento da garantia contratual do produto para qualquer tipo de reclamação.

Para mais informações e auxilio. Entre em contato:

Suporte Técnico Bluedrive - (47) 992048749

Guia R	ápido BD80	00– Versão	o 1.0		
	Guia R	Guia Rápido BD80	Guia Rápido BD8000- Versão	Guia Rápido BD8000– Versão 1.0	Guia Rápido BD8000- Versão 1.0

	Gu	ia Rá	pido	BD80	۱ –00	/ersa	ão 1.0)		





www.bluedrive.com.br